



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Published:
Revised:

11-Sep-26

Public Notice ID: PN 2026-439
Page 1 of 2

Safety Concern with Intertek Certified Product / Souci de sécurité avec le produit certifié Intertek

Ventilation Fans in ClassMate® DX Cooling and Air Source Heat Pumps and SchoolMate® Water/Ground Source Heat Pumps

Notification Type:	Safety / Sécurité
Certification Type:	ETL Listed - US and Canada

Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors of a potential safety concern involving the Intertek Certified products identified below. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs d'une préoccupation potentielle en matière de sécurité impliquant les produits certifiés Intertek identifiés ci-dessous.

Company Identification

Modine Manufacturing

Product Identification

A safety concern of certified product of Modine Manufacturing's product Ventilation Fans in ClassMate® DX Cooling and Air Source Heat Pumps and SchoolMate® Water/Ground Source Heat Pumps, and product is labeled and using a cETLus Certification Mark control number 9900100, Label photo on Page 2.

<https://www.cpsc.gov/Recalls/2026/Modine-Manufacturing-Company-Recalls-Airedale-Heating-and-Cooling-Ventilation-Fans-Due-to-Fire-Hazard>

Un problème de sécurité a été signalé concernant les ventilateurs de ventilation certifiés de Modine Manufacturing, utilisés dans les unités de refroidissement et pompes à chaleur aérothermiques ClassMate® DX ainsi que dans les pompes à chaleur géothermiques (eau/sol) SchoolMate® ; ces produits portent la marque de certification cETLus (numéro de contrôle 9900100 ; voir la photo de l'étiquette en page 2).

<https://www.cpsc.gov/Recalls/2026/Modine-Manufacturing-Company-Recalls-Airedale-Heating-and-Cooling-Ventilation-Fans-Due-to-Fire-Hazard>

Hazard Involved

The ventilation fan motor in the heat pumps can short circuit if water gets on the circuit board, causing the units to overheat and posing a fire hazard.

Le moteur du ventilateur des pompes à chaleur peut subir un court-circuit si de l'eau pénètre sur la carte électronique, ce qui entraîne une surchauffe des unités et présente un risque d'incendie.

What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement interrompue et revenir au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.

Published: September 11, 2026
Revised:

Public Notice ID: PN 2026-439
Page 2 of 2

Photos and Images / Photos et images

[Modine Manufacturing Company Recalls Airedale Heating and Cooling Ventilation Fans Due to Fire Hazard | CPSC.gov](https://www.cpsc.gov/Recalls/2026/Modine-Manufacturing-Company-Recalls-Airedale-Heating-and-Cooling-Ventilation-Fans-Due-to-Fire-Hazard)

