



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Published:
Revised:

10-Mar-26

Public Notice ID: 2026-128
Page 1 of 2

Misrepresentation of Intertek Certified Product / Représentation erronée du produit certifié Intertek

Product Description/Model AEWR-23J30NG

Notification Type:	Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Certification Type:	ETL Listed - US and Canada

Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors that we have been notified by the applicant that the products identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs que nous avons été avisés par le demandeur que les produits identifiés ci-dessous ont été mal représentés comme étant certifiés Intertek.

Company Identification

Shenzhen SeeStar Technology Co., Limited

Product Identification

For misrepresentation of certified product Shenzhen SeeStar Technology Co., Limited, LED Driver CL-EDR-CV-96W-24V-DIM model and labeled in error using an cETLus Certification Mark control number 5030605 **Should be labeled as RECOGNIZED COMPONENT**. Product label on Page 2.

En raison d'une présentation erronée du produit certifié Shenzhen SeeStar Technology Co., Limited, le pilote LED CL-EDR-CV-96W-24V-DIM, étiqueté par erreur avec la marque de certification cETLus numéro de contrôle 5030605, doit être étiqueté comme COMPOSANT RECONNU. Voir l'étiquette du produit en page 2.

Hazard Involved

Product shows a listing mark rather than the recognized component certification mark.

Le produit affiche une marque de référencement au lieu de la marque de certification de composant reconnue.

What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement interrompue et revenir au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.

Published: March 10, 2026
Revised:

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Public Notice ID: 2026-128
Page 2 of 2

Photos and Images / Photos et images



Mark below should have been use in RED outline on photo

